


SACA FUSÍVEIS T = 00~04

O Punho Saca Fusível Lukma é adequado para montagem ou substituição dos fusíveis NH: 00, 01, 02, 03 e 04. Fornecido com isolamento confiável seguro para utilização.

DIMENSÕES (MM)




BASE PARA FUSÍVEL NH


Bases para fusíveis tipo NH 00, 01, 02, 03 e 04.



Referências		Base para NH00	Base para NH01	Base para NH02	Base para NH03	Base para NH04
Tensão nominal		500/690Vca				
Fixação		Parafuso				
Dimensões (mm)	A	58	80	95	102	143
	B	25	35	35	35	51
	C	26	50	50	50	94
	D	20	25	31	40	45
	E	121	200	225	252	310
	F	100	173	198	210	268
	G	25	23	25	25	31



Base NH00



Base NH01 até NH04