

## SACA FUSÍVEIS T = 00~04

O Punho Saca Fusível Lukma é adequado para montagem ou substituição dos fusíveis NH: 00, 01, 02, 03 e 04. Fornecido com isolamento confiável seguro para utilização.

cód.

44059



### DIMENSÕES (MM)

